



Ausgangslage / Ziele

- Vereinfachung der Datenerfassung auf dem Feld
- Digitaler Prozess
- Neue Technologien nutzen
- Kunden einen Mehrwert bieten

Auftragsprotokoll		Datum: 26.10.13	Von: 20
Schacht Nr. 120	Strassenname: <i>Sch. Schloßstr. Al. Nr. 34</i>		
Abmessung	<input type="checkbox"/> Mischabw. <input checked="" type="checkbox"/> Schmutzabw. <input type="checkbox"/> Dachabw. <input type="checkbox"/> Platzabw.		
Durchmesser Öffnung	<input checked="" type="checkbox"/> 600 mm. <input type="checkbox"/> 800 mm. <input type="checkbox"/> 1000 mm. <input type="checkbox"/> _____		
Durchmesser Schachtröhre	<input checked="" type="checkbox"/> 600*100 mm. <input type="checkbox"/> 1200*1000. <input type="checkbox"/> _____		
Sohlenhöhe	<i>2,934</i>		
Material Deckel	<input checked="" type="checkbox"/> Guss / Beton <input type="checkbox"/> Guss <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Ventilationsbohrer		
Zustand Deckel	<input checked="" type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> gerissen <input type="checkbox"/> klemmt <input type="checkbox"/> versetzt <input type="checkbox"/> schlecht		
Zustand Deckrahmen	<input checked="" type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> gerissen <input type="checkbox"/> versetzt <input type="checkbox"/> schlecht		
Zustand Schachtröhre	<input checked="" type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> gerissen <input type="checkbox"/> versetzt <input type="checkbox"/> schlecht		
Zustand Schachtmündung	<input type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> kalt <input type="checkbox"/> versetzt <input type="checkbox"/> schlecht		
Zustand Steigleitung	<input checked="" type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> kalt <input type="checkbox"/> versetzt <input type="checkbox"/> schlecht		
Zustand Einleitgähle	<input type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> kalt <input type="checkbox"/> versetzt <input type="checkbox"/> schlecht		
Zustand Barkant	<input checked="" type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> kalt <input type="checkbox"/> gerissen <input type="checkbox"/> schlecht		
Zustand Durchlaufhöhe	<input checked="" type="checkbox"/> alles l. O. <input type="checkbox"/> kalt <input type="checkbox"/> verkratzt <input type="checkbox"/> schlecht		
Franschenasser	<input checked="" type="checkbox"/> kein <input type="checkbox"/> Dichte <input type="checkbox"/> Barriere <input type="checkbox"/> Schacht		
Speziales			
Schachtkarte:	Zur und Abfälle		
	Punkt:	Yerte	Material und Durchmesser
	Einlauf 1	<i>2,90</i>	<i>100 mm</i>
	Einlauf 2	<i>2,89</i>	<i>110 mm</i>
	Einlauf 3		
	Einlauf 4		
Auslauf	<i>2,96</i>	<i>500 mm</i>	
Personen			
Foto Nr.:	<i>90 / 91</i>		



